

Č. j. 27180/2018

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na čj. MMR-17148/2018-31 žádám o zaslání kopie dopisu či informace, kterou stavební úřad P 1 informoval dne 18. 2. 2016 Velvyslanectví Etiopské federativní demokratické republiky se sídlem v Berlíně a Ministerstvo zahraničních věcí, že pohybem v domě čp. ul. Pod Bruskou 136, Praha 1, mohou být ohroženy osoby na zdraví a životě, a dům je neobyvatelný (zmíněno ve vyjádření k žalobě sp. zn. 41 c 13/2018).

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti Vám v příloze zasíláme kopii požadovaného dokumentu – sdělení Úřadu MČ Praha 1, odboru výstavby, ze dne 18. 2. 2016, č. j. UMCP1 029643/2016.



Spis. Zn.
S UMCP1/130141/2015/VÝS-Bu-3/136

Za správnost vyhotovení: / tel:
Ing. Radek Bukovjan/221097463

Datum
18.2.2016

SDĚLENÍ

Úřad městské části Praha 1, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že provedl dne 18.2.2016 kontrolní prohlídku na stavbě

Praha - Malá Strana č.p. 136, Pod Bruskou 6

V rámci kontrolní prohlídky bylo zjištěno, že na objektu je vyvěšena informační tabule, která sděluje skutečnost, že se v objektu nachází Honorární konzulát Etiopské federativní demokratické republiky – JUDr. Michal Kučera, honorární konzul.

Stavební úřad Vám sděluje, že v objektu jsou v současnosti prováděny rozsáhlé stavební úpravy bez povolení stavebního úřadu, je vědění řízení o odstranění stavby a objekt je v současném stavu neobyvatelný. Stavební úřad ověřil, že v objektu je vyloučený jakýkoli pohyb třetích osob, neboť mohou být ohroženy na zdraví a životě. Dále, stavební úřad sděluje, že je objekt kolaudován jako rodinný dům a umístění kancelářských prostor pro výkon výše uvedeného úřadu je v rozporu se zákony České republiky. V neposlední řadě stavební úřad shledává umístění pracoviště honorárního konzula ve výše uvedené nemovitosti jako velmi nedůstojné demokratické země, jejíž zájmy konzul zastupuje.

Pro obecný přehled uvádí stavební úřad výčet pochybení, kterých se vlastník objektu dopustil.

- vlastníkem objektu byla provedena činnost vyžadující územní rozhodnutí – hloubení prostor ve skalním masivu – rozšíření stavby § 79 odst 1, 3 a 5; stavebního zákona
- vlastník v rozporu s § 158 stavebního zákona provádí vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle zvláštního právního předpisu – stavební práce provádí nezpůsobilá osoba
- vlastník stavby v rozporu s § 134 odst. 2 a 3 nezjednal nápravu a nepředložil ve stanovené lhůtě doklady požadované stavebním úřadem.
- vlastník provedl změnu stavby v rozporu s § 104 stavebního zákona – ohlášením stavby a § 108 stavebního zákona stavební povolení.
- vlastník se dlouhodobě vyhýbá provedení kontrolních prohlídek stavby a svou nepřítomnost dokládá nepodloženými omluvami. §154 odst c) stavebního zákona

1/3



- Vlastníkem (stavebníkem) byla porušena povinnost podle §152 odst. 1,2 a 3 stavebního zákona
- Stavebníkem byla porušena povinnost podle § 160 odst. 4 stavebního zákona – nebyl zajištěn stavební dozor
 - stavbyvedoucí
- v rozporu s § 157 stavebního zákona není na stavbě veden stavební deník
- stavba je prováděna v rozporu a nad rámec závazných stanovisek a rozhodnutí MHMP OPP

Městská část Praha 1
Úřad městské části
Odbor výstavby
Vodičkova 18, 116 68 Praha 1

Ing. Radek Bukovjan
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

na vědomí

✓ Velvyslanectví Etiópské federativní demokratické republiky, Boothstrasse 20A, D-12207 Berlín, Německo

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, IDDS: e4xaaxli

sídlo: Loretánské náměstí č.p. 101/5, Praha 1-Hradčany, 118 00 Praha 011

spisy

22 -02- 2016 *lu*